H3CA 型固態計時器

1 台計時器即可完成 AC/DC 自由化電源、

- 8 個動作功能以及 0.1 秒~9990 小時等功能
- 顯示 經過時間的視像1以,觀看方便
- 採用 AC24~240V/DC12~240V的自由 化配原方式,且DC 規格不指定極性
- 可透過動作以換開闢選擇 8 項動作可能
- 藉由時間部定開闢及時間單位開闢的組合操作, 建 0.1 秒~ 9990 小時的多可能時間規格均能發揮。
- 備在各種外部信張的輸入功能。可與各種無接點機器相接
- 取得 UL、CSA 的多全規格認識。適合 EMC 規格 (EN50081-2 \ EN50082-2)



□ 種類

項目	型东	Н3СА-А 型	H3CA-A-306型	H3CA-FA 型	H3CA-FA-306 型	H3CA-8 型	H3CA-8-306 型	H3CA-8H 型	H3CA-8H-306 型
艺艺	抗式	表面安裝、嵌	入安裝(共用)	表面	安裝		表面安裝、嵌	L 入安裝 (共用)	
動化	可能		8項動作功	能多樣化			On-Del	ay 動作	
	方式 /	限時動作/自行復歸/外部復歸		限時動作 / 自行復歸					
	· 郡足結構	_	有	_	有	_	有	_	有
	事接方式	11pin	插座		緊端子			插座	
限日	持接點		1	c		2c 1c		-	
日	接點		無	Ę.		無 1c		c	
	AC/DC 自由化	0	0	0		_	_	_	_
暈源	AC100/ 110/120V	-		_	7 = 1	0		©	
=	AC200/ 220/240V	-	-//) -		0	>	0	
量	DC24V	_	-	7	-	0		0	_
	DC100V	_	_	♦ (A) //	_		_		_
	DC110V					0		0	

註:購買 H3CA 型時,並不另附連接插座、轉接器、鉤子及支撐軌道(另售)。

■ 時間規格(只要1台即可選擇下列所有時間規格)

部定數字	0.1s	S	0.1min	min	0.1h	h	10h
時間軍位	(0.1 秒)	(1秒)	(0.1 分)	(1 ⅓¹)	(0.1時間)	(1 時間)	(10時間)
1 ~ 999			1 1 0 1	Ι Γ		10	
(3 位數)		0 [) 1 0.1 S	<u> </u>	<u>al [al [a</u>	1 [h]	

■ 額定

3 С (訂購 H3CA-A 型、H3CA-A-306 型、H3CA-FA 型及 H3CA-FA-306 等型 號計時器不需指定電源電壓。)

3/44 1/4					
型东	H3CA-A 型				
	H3CA-A-306 型	H3CA-8型	H3CA-8H 型		
	H3CA-FA 型	H3CA-8-306 型	H3CA-8H-306 型		
項目	H3CA-FA-306 型				
電源電壓	AC24 ~ 240V 50/60Hz DC12 ~ 240V *	AC100/110/120V 50/60Hz AC200/220/240V 50/60Hz			
	(AC/DC(共用))**	DC24V DC110V * * *			
	90~110%電源電壓				
含計量學學的管理	$(AC21.6 \sim 264V)$	85~110% 電源電壓			
	$DC10.8 \sim 264W$)				
	AC 專用約 0.2~4VA DC 專用約 0.2~2W	AC専用約10VA/約 1W	AC專用約10VA/約 1.5W		
	DC 等用約 0.2~2 W	DC 專用約 1W	DC 專用約 2W		
控制輸出	AC250V 3A 電阻負載				
使用准建温度	-1	10~+55℃(但不結冰)			
使用准量濕度		35 ∼ 85%RH			

* LR 規格時 DC24V \sim 240V **連波率在 20% 以下 (DC24V 以上時,連單相全波整流電源均可使用) ***連波率在 20% 以下 (連單相全波整流電源均可使用)


	.—			
動化	作時間的偏差			
1	對的影響	±0.3% ±0.05s 以下 (相對於設定値的比率)		
温度				
部分	上惠差	±0.5% ±0.05s 以下 (相對於設定値的比率)		
復	計時間	0.5s 以下 * 0.1s 以下 (包括中途復歸在內) * *		
絕系	後軍相	100M Ω 以上(以 DC500VM 測試)		
而付電	基	AC2000V 50/60Hz 1min(在充電金屬端子及非充電金屬之間) AC2000V 50/60Hz 1min(在控制輸出及操作回路之間) AC1000V 50/60Hz 1min(在非連續接點之間)		
脈征	重量	3kV max		
振動	持久性	10 ∼ 55Hz 單振幅 0.375mm		
1此3	錯天動作	10 ∼ 55Hz 單振幅 0.25mm		
衝	持久性	1,000m/s² {約 100G}		
	着	100m/s² {約10G}		
書台	機械性	1000萬次以上(無負載、開閉頻率1800次/h)		
= F	事氣性	10 萬次以上 (AC250V 3A 電阻負載 開閉頻率 1800 次 /h)		
重重		約110g (H3CA-A型)、約190g (H3CA-FA型)		

* H3CA-A 型、H3CA-A-306 型、H3CA-FA 型、H3CA-FA-306 型 ** H3CA-8 型、H3CA-8-306 型、H3CA-8H 型、H3CA-8H-306 型

□ 內部連接


H3CA-A 型、H3CA-A-306 型

- 表面、嵌入安裝共用
- 以方塊圖顯示時間經過、時間截止的文字顯示
- 限時動作/自行復歸/外部復歸
- 限時接點 1c
- 無瞬時接點
- 11pin 嵌入 (Plug in) 方式



H3CA-FA 型、H3CA-FA-306 型


- 表面、嵌入安裝共用
- 以方塊圖顯示時間經過、時間截止的文字顯示
- 限時動作/自行復歸/外部復歸
- 限時接點 1c
- 無瞬時接點
- 上面配線端子



□ 內部連接(開路延遲動作專用型)


H3CA-8 型、H3CA-8-306 型

- 表面、嵌入安裝共用
- 以方塊圖顯示時間經過、時間截止的文字顯示
- 限時動作/自行復歸/外部復歸
- 限時接點 2c
- 無瞬時接點
- 8pin 嵌入 (Plug in) 方式



H3CA-8H 型、H3CA-8H-306 型

- 表面、嵌入安裝共用
- 以方塊圖顯示時間經過、時間截止之文字顯示
- 限時動作/自行復歸
- 限時接點 1c
- 瞬時接點 1c
- 8pin 嵌入方式





H 3 C


■ 外型尺寸


● H3CA-A 型



H3CA-A 型表面多裝/嵌入多裝(共))







CAD: 檔案 H3CA-01 (與 P3GA-11 型相結合)


遙腓 的連接插座


P2CF-11 型表面連接插座 P3GA-11 型內部連接插座 PL11 型內部連接插座


Y92F-30 型嵌入多裝專用轉接器(牙售)













- 註:1. 安裝面板的板厚以 1~5mm 為 最適當。
 - 2. 並列、縱列計時器請注意轉接 器的方向。


Y92F-70 型嵌入多裝專用轉接器(牙售)














Y92F-71 型嵌入多裝專用轉接器(牙售)











註:安裝面板的板厚以 1~3.2mm 為最適當。

連接插座


請使用 P2CF-11 型、P3GA-11 型及 PL11 型連接插座。


● H3CA-FA 型


計時器本體

H3CA-FA 型上部配線端子結構









註:並列安裝 2 台以上的計時器時,請將 L 隔離 10mm 以上。也可安裝導軌。


H₃CA


● H3CA-8 型、H3CA-8H 型



H3CA-8、-8H 型表面多裝/嵌入多裝(共用)









H3CA-02 (與 P3G-08 型相結合)


遙腓 的連接插座


P2CF-08 型表面連接插座 P3G-08 型內部連接插座 PL08 型內部連接插座


Y92F-30 型嵌入多裝計轉接器(牙售) P3G-08 型 內部連接插座












- 註:1. 安裝面板的板厚以 1~5mm 為 最適當。
 - 2. 並列、縱列計時器請注意轉接 器的方向。


Y92F-70 型


嵌入多裝件轉接器(牙售)












註:安裝面板的板厚以 1~3.2mm 為最適當。


Y92F-71 型


嵌入多裝用轉接器(引售)













註:安裝面板的板厚以 1~3.2mm 為最適當。


連接插座


請使用 P2CF-08 型、P3G-08 型及 PL08 型連接插座。


表面多裝時














H₃CA



■ 請正確使用


注意

H3CA-A型(H3CA-FA型)採用電源無變 壓器方式,因此請特別注意在電源電壓 供應的情況下接觸輸入端子會產生觸電 現象。

正確 法

● 動作可能的切換

 請壓下本體前方左端的 SUM 旋轉開關 以切換動作功能。8段切換動作功能。
 切換的模態將 A、B、C、D、E、F、G、H顯示在SUM旋轉開關的視窗上。



A: On-Delay 動作

B: 閃爍動作

C:信號 ON/OFF 延遲動作

D:信號 OFF 延遲動作

E:區間動作


F:單發閃爍動作

G:信號 ON/OFF 延遲動作

H:信號 OFF 延遲動作


● 時間規格的切換

- 請以本體前方右端的翼型開關切換時間單位。切換7段時間單位。切換6時間單位以 0.1s、s、0.1m、m、0.1h、h、10h 顯示在翼型開關的視窗上。以本體前方中央3個翼型旋轉開關設定時間。可在001~999間設定時間。
- 時間設定全部為(000),並不輸出信號。(但 C、D、E、G、H 模態除外)。



時間單位	 設 上時間軍位
0.1s	$0.1 \sim 99.9s$
S	1 ∼ 999s
0.1m	0.1 ~ 99.9m
m	1 ∼ 999m
0.1h	0.1 ∼ 99.9h
h	1 ∼ 999h
10h	10 ∼ 9990h

- SUM 灰<mark>轉開</mark>關的切換
- 在計時動作中切換動作是造成錯誤動作的主要因素,因此切換開關時請務必切斷電源。
- 郡足方式(郡足鎖足型)
- 請恢復設定用開關再行設定




 設定後請恢復成原狀。鎖住回轉,即 使在不經意下誤觸設定開關也不會改 變設定值。



- 關於操作電源的連接方面
- H3CA-8 □型的 AC 規格形成電容器壓 降方式的電源回路,因此請使用正弦 波型的商用頻率。

請注意使用含有高頻成份的電源(變頻電源等)時,會導致內部回路零件的惡化。

- 使用 H3CA-A 型及 H3CA-FA 型連接電源時,AC 及 DC 電源均與極性無關,可連接在指定的 2 個端子(②-⑩ 及AD-A2)上,使用H3CA-8型及H3CA-8H 型時,請注意 DC 電源時的極性。
- H3CA-A 型、H3CA-FA 型係以自由化電源在寬幅的電壓範圍中動作。電源開關 OFF 之後,請注意別在計時器電源端子(②-⑩及AD-(A2)) 之間增加感應電壓及殘留電壓。(如將電源線與高壓線、動力線平行配線,則電源端子之間容易發生感應電壓現象)。
- 關於DC規格方面,其電源漣波在20%以下,請將平均電壓運用在容許電壓
 變動範圍內。
- H3CA-8型/-8H型的AC規格品與電容器的負載相當。以 SSR(固態繼電器) 開關計時電源時,SSR 的耐電壓請使用2倍以上的電源電壓。
- H3CA-8型/-8H型的AC規格品在電源 OFF 時,將部份內部能源放電至外 部,因此組成下圖般的順序回路及使 用感度極佳的繼電器時,可能產生錯 誤的動作。使用時除了確實確認外, 爲了避免錯誤動作的產生,請用右下 圖結構。






3


C

● 關於輸出を輸入

- 輸出接點的動作因規格而異,因此請 在連接前依照「應用實例」確認設定 好的動作規格及動作狀態。
- H3CA-A/-F型系列形成電源無變壓器的狀態,因此請注意無法從一個輸入專用接點或電晶體同時輸入至2台以上電源獨力操作的計時器(或是計數器)內。



 輸入機專用的電源請採用1次側及2次 側具有絕緣性的電源變壓器,而且也 請用不接地的2次側電源。



- 由於各端子與通用端子 No3(H3CA-A型)或(H3CA-FA型)短接,所以增加輸入信號端子的輸入。請特別注意與其他端子相連或增加電壓時容易破壞回路。此外以接點導通短路時,可開關計時器內部的低電壓(DC5V左右)、低電流(100μA),因此建議短路時採用1kΩ以下的接觸電阻及1V以下的殘留電壓等優質接點。
- 將起動輸入及復歸輸入同時輸入時, 以復歸輸入爲優先。

● 其他

H3CA-A 型系列在輸出時採用保持繼電器 (Keep relay),因此輸出接點會因掉落等衝擊而產生逆轉、平衡狀態。

■ 前蓋(另售)

備有前蓋,請在下列場合使用。

- 可保護設備発於灰塵、塵垢的污染。
- 不會發生誤觸情形,防範設定值偏移 於未然。
- 有效防止水滴。
- 可避免受到靜電的影響。

Y92A-48B 型(硬質防護罩) Y92A-48D 型(軟質防護罩)





型號	
◎ Y92A-48B 型	
◎ Y92A-48D 型	

- 註:1. Y92A-48B 型的前蓋為硬質塑膠製品。 更改設定值時,請拆下防護罩。Y92A-48D型前蓋為氣化乙烯製。壓下防護 罩前方即可更改設定值。然而利用防護 罩更改設定值比較困難,因此請先確認 後再使用之。
 - 2.使用前蓋進行埋入外裝時,請使用埋入 外裝專用的 Y92F-30 型轉接器。
 - 3. 無法使用 H3CA-F 型系列。

□ 連接插座

將舊機種切換的 H3CA-8、-8H型時 5.使用8PFA 推座時


將基極轉接器 Y92F 2 型安裝在 8PFA 插座上。

Y92F-42 型

• 從上方嵌入 H3CA-8 型、H3CA-8H 計時 器。此轉接器以鉤 子固定,並不更換 配線。




將 Y92H-2 型鉤子安裝在 PF085A 插座上。



Y92H-2 型

 從上方安裝 H3CA-8 型、H3CA-8H 型並 嵌入鉤子。



將 Y92H-1 型鉤子安裝在 PL08 型插座上。




Y92H-1 型


• 從上方安裝H32CA-8 型、H3CA-8 型計時 器,掛上鉤子。



• 在H3CA-8型及H3CA-8H型中可完全使用 US08型插座,如使用 P3G-08型,深度尺度變短。此外,P3G-08型為壓緊端子,維修極為便利。



US08型



P3G-08型



С

多功能 LCD 數位計時器

H₅CX

- LCD 顯示,背面發光,明亮或暗處都易於辨視。
- 顯示色變換功能(紅-綠)輸出狀態在遠處即可確認。
- 使用指撥開關 (H5CX-A/-A11 型) 與符合人體工學的上/下數位按鍵可以進行直覺式設定。
- 雙計時器一體可以滿足較大範圍的循環控制應用之需求與 ON/OFF 可調功率閃爍模態。
- PNP/NPN 可切換的 DC- 電壓輸入 (H5CX-A/-A11 型)。
- 防誤觸端子(螺絲端子區塊型)。
- 滿足各種安裝需求: 螺絲端子區塊型與針腳端子型。
- 取得 NEMA4/IP66 認證。
- 六種語言的操作說明書。



目 錄

型式機種 5)
型式機種	,
各部名稱與作用8	
操作9	
設定程序指引1	0
操作(計時器功能)	1
操作(雙計時器功能)1	5
在計時器/雙計時器選擇模態操作1	
時序圖	0
外觀尺寸 2	
安裝2	
附件 (另行訂購)3	0
接線前注意事項3	3
附续 3	۾

型式機種

輸出方式	電源電壓	型號			
		標注	標準型		
		螺絲端子	11pin	8pin	
接點輸出	100 至 240 VAC	H5CX-A	H5CX-A11	H5CX-L8	
	12 至 24 VDC/24 VAC	H5CX-AD	H5CX-A11D	H5CX-L8D	
電晶體輸出	100 至 240 VAC	H5CX-AS	H5CX-A11S	H5CX-L8S	
	12 至 24 VDC/24 VAC	H5CX-ASD	H5CX-A11SD	H5CX-L8SD	

附註: H5CX-A11/A11S 的電源與輸入電路有基本的絕緣。其他型號則沒有絕緣。

■型號規則:

H5CX-@@@@@@ 1 2 3 4 5

1型式分類

A: 標準型 L: 經濟型

2. 外部連接

無: 螺絲端子 插座型 (8 pin) 11: 插座型 (11 pin) 3. 輸出方式

無: 接點輸出 電晶體輸出

4. 電源電壓

無: 100 至 240 VAC 50/60 Hz 12 至 24 VDC/24 VAC 50/60 Hz

5. 外殼顏色 無: 黑色

淺灰色 (Munsell 5Y7/1): 需訂製。

■附件(另行訂購)

	名稱	型號		
嵌入安裝轉接器(參見	L附註 1.)	Y92F-30		
防水包裝(參見附註:	1.)	Y92S-29		
軌道安裝 /	8 針腳	P2CF-08		
前方連接插槽	8 針腳,防誤觸型	P2CF-08-E		
	11 針腳	P2CF-11		
	11 針腳,防誤觸型	P2CF-11-E		
背後連接插槽	8 針腳	P3G-08		
	8 針腳,防誤觸型	P3G-08 附 Y92A-48G (參見附註 2.)		
	11 針腳	P3GA-11		
	11 針腳,防誤觸型	P3GA-11 附 Y92A-48G (參見附註 2.)		
硬蓋		Y92A-48		
軟蓋		Y92A-48F1		
安裝軌道	$50 \text{ cm (I)} \times 7.3 \text{ mm (t)}$	PFP-50N		
	$1 \text{ m (I)} \times 7.3 \text{ mm (t)}$	PFP-100N		
	1 m (l) × 16 mm (t)	PFP-100N2		
終端面板		PFP-M		
間隔器		PFP-S		

附註:1. H5CX-A □ 型 (除了 H5CX-A11 □與 H5CX-L8 □型之外)有附。

2. Y92A-48G 爲附在 P3G-08 或 P3GA-11 插槽上的防誤觸端子蓋。

<u>規格</u>

■額定

項目	H5CX-A □	H5CX-A11 □	H5CX-L8 □			
種類	數位計時器					
額定電源電壓	100 至 240 VAC (50/60 Hz), 24 VAC (50/60 Hz)/12 至 24 VDC (容許漣波:最多 20% (p-p))					
操作電壓範圍	85% 至 110% 額定電源電壓 (12 至 24 VDC: 90% 至 110%)					
消耗電力	約 6.2 VA 於 264 VAC 約 5.1 VA 於 26.4 VAC 約 2.4 W 於 12 VDC					
安裝方式	嵌入安裝	嵌入安裝、表面安裝、DIN 朝	加道安裝			
外部連接	螺絲端子	11 針腳插槽	8 針腳插槽			
端子螺絲鎖緊力矩	0.5 N·m 以下					
顯示	7 節碼顯示器、LCD 顯示; 顯示值: 11.5-mm 高的字元; 紅色或綠色(可切換的) 設定值: 6-mm 高的字元,綠色	7 節碼顯示器、LCD 顯示 顯示值: 11.5-mm 高的字元,紅色 設定值:6-mm 高的字元,綠	k 色			
位數	4 位數					
時間範圍	9.999 秒 (0.001- 秒爲單位),99.99 單位),99 分鐘 (min) 59 秒 (1- 秒) 999.9 分鐘 (min) (0.1- 分鐘 (min) 〔 (min) (1- 分鐘 (min) 爲單位),999.	爲單位) 爲單位),9999 分鐘 (min) (1- 分	鐘 (min) 爲單位),99 h 59 分鐘			
計時模態	上數時間(up)、下數時間(down)可	「切換選擇				
輸入訊號	啓動、閘道、重置	\checkmark	啓動、重置			
輸入方法	無電壓輸入/電壓輸入(可切換的) 無電壓輸入 ON 阻抗: 1 kΩ以下(漏電流: 5 至 20 mA 於 0 Ω 時) ON 殘量電壓: 3 V 以下 OFF 阻抗: 100 kΩ 以上 電壓輸入 高(邏輯) 準位: 4.5 至 30 VDC 低(邏輯) 準位: 0 至 2 VDC (輸入阻抗: 約 4.7 kΩ)					
啓動、重置、閘道	最小輸入訊號寬度:1或20ms(豆	「 <mark>選</mark> 擇的,所有輸入均相同)				
電源重置	最小電源開路時間: 0.5 s (除 A-3	、b-1 與 F 模態之外)				
重置系統	電源重置 (除 A-3、b-1 與 F 模態之	·外),外部與手動重置	7.27			
感測器等待時間	260 ms 以下 (在感測器等待期間,	控制輸出爲關閉的,且無法接受	受任何輸入。)			
輸出模態	A, A-1, A-2, A-3, b, b-1, d, E, F, Z,	ton 或 toff				
瞬時輸出時間	0.01 至 99.99 s					
控制輸出	SPDT 接點輸出: 5 A 於 250 VAC,電阻性負載 (cosφ=1) 最小外加負載: 10 mA 於 5 VDC (失敗準位: P,參考值)電晶體輸出: NPN 開集極: 最多 100 mA 於 30 VDC 殘量電壓: 最多 1.5 VDC(約 1 V) 輸出依據以接點輸出之計時器的 EN60947-5-1 來分類 (AC-15; 250 V 3 A/AC-13; 250 V 5 A/DC-13; 30 V 0.5 A) 輸出依據以電晶體輸出之計時器的 EN60947-5-2 來分類 (DC-13; 30 V 100 mA) NEMA B300引導功率,1/4 HP 5-A 電阻性負載於 120 VAC,1/3 HP 5-A 電阻性負載於 240 VAC					
按鍵保護	是					
記憶備份	EEPROM(可重覆寫入 100,000 次.					
環境溫度	,	工作於:-10 至 55℃ (-10 至 50℃ 若計時器相鄰安裝)(無結冰或凝結)				
環境濕度	25% 至 85%					
外殼顏色	黑色 (N1.5)					
附件	防水包裝嵌入安裝轉接器	無				


■特性

項目	H5CX-A □ /-A11 □ /-L8 □				
動作時間與設定誤差的	送電開始:針對設定值最大額定 ±0.01% ±50 ms				
正確性 (包括溫度與電	訊號開始:針對設定值最大額定 ±0.005 ±30 ms				
壓的影響)(參見附註 1.)	電晶體輸出型訊號開始:最大 ±0.005% ±3 ms (參見附註 2.)				
	若啟動時設定值在感測器等待時間內,則 H5CX 的控制輸出在感測器等待時間通過前將不會變爲 ON。				
絕緣阻抗	100 MΩ 以上(於500 VDC) 在載流端子與暴露的非載流金屬部分之間,及在非連續接點之間				
耐電壓	2,000 VAC, 50/60 Hz 1 分鐘在載流端子與暴露的非載流金屬部分之間				
M) +B/3E	1,000 VAC, 50/60 Hz 1 分鐘在非連續接點之間				
脈衝電壓	3 kV(電源端子間) 對於 100 至 240 VAC,1 kV 對於 24 VAC/12 至 24 VDC 4.5 kV(載流端子與暴露的非載流金屬部份間) 對於 100 至 240 VAC 1.5 kV 對於 24 VAC/12 至 24 VDC				
耐雜訊	±1.5 kV (電源端子間) 與 ±600 V (輸入端子間) ,以雜訊模擬器產生的方波 (頻寬: 100 ns/1 ms ,1-ns 上升)				
抗靜電	損壞: 15 kV 誤動作: 8 kV				
耐震性	損壞: 在三個方向均 10 至 55 Hz 單振幅 0.75-mm 誤動作: 在三個方向均 10 至 55 Hz 單振幅 0.35-mm				
耐衝擊性	損壞: 在三個方向均 294 m/s ²				
77.60 = A	誤動作: 在三個方向均 98 m/s ²				
預期壽命	機械: 10,000,000 次動作以上 電氣: 100,000 次動作以上 (5 A 於 250 VAC,電阻性負載)				
安全標準認證(參見附註 3.)	UL508/ 認定 (H5CX-L8□:僅適用於搭配 OMRON 的 P2CF-08□ 或 P3G-08 插槽), CSA C22.2 No. 14, 符合 EN61010-1 (污染等級 2/ 過電壓類別 II) 符合 VDE0106/P100 (防止誤觸)				
EMC	(EMI) EN61326 發射附件: EN55011 Group 1 A 級 發射 AC 本體: EN55011 Group 1 A 級				
	(EMS)				
	RF- 干擾耐受性:				
	傳導干擾耐受性: EN61000-4-6: 10 V (0.15 至 80 MHz) (依據 EN61000-6-2) 放電雜訊耐受性: EN61000-4-4: 2 kV 電源線 (level 3);				
	1 kV I/O 訊號線 (level 4) 雷擊耐受性: EN61000-4-5: 1 kV 線對線(電源與輸出線)(level 3); 2 kV 線對地(電源與輸出線)(level 3)				
	電壓突降 / 瞬斷耐受性 : EN61000-4-11:0.5 週,100% (額定電壓)				
保護程度	面板表面: IP66 與 NEMA Type 4 (室內) (參見附註 4.)				
重量	H5CX-A □:約 135 克,H5CX-A11 □ /-L8 □:約 105 克				

附註: 1. 這些值是根據設定值而得到的。

- 2. 這個値應用於 1 ms 的最小頻寬。
- 3. 爲使 H5CX-L8 □ 滿足 UL 所列的需求,必須在計時器上安裝 OMRON P2CF-08- □或 P3G-08 插槽。
- 4. 爲確保 H5CX 與安裝面板間的防水性符合 IP66,防水包裝是必要的。

■電氣壽命測試曲線



湧入電流

電壓	所加電壓	湧入電流 (峰值)	時間
100 至 240 VAC	264 VAC	5.3 A	0.4 ms
24 VAC/	26.4 VAC	6.4 A	1.4 ms
12 至 24 VDC	26.4 VAC	4.4 A	1.7 ms

參考: 在 125 VDC (cosϕ=1) 時可以切換的最大電流爲 0.15 A,而若 L/R 爲 7 ms 則可切換的最大電流爲 0.1 A。在這兩種情形下,可以預期有 100,000 次的 動作。可施加的最小負載為 10 mA 於 5 VDC (失敗 準位:P)。


力轻的作田

各部名稱與作用				
指示器				操作鍵
① Reset指示器 (橙色)	① —	TIMER RST A A Ah	-4	③ 模態鍵 (改變模態與設定項目)
② 按鍵保護指示器 (橙色)	②— ③—	RST h h m s		⑨ 重置鍵
③ 控制輸出指示器 (橙色)	? —	SET12 12:3 Ymm s		(重置顯示値與輸出)
④ 顯示值 (H5CX-A 型:紅色或綠色 (可規劃的) H5CX-A11/-L 型:紅色)		MODE A SECOND AND A SECOND A SECOND AND A SECOND A SECOND AND A SECOND A SECO	— (1)	⑩ 向上鍵 1 至 4 ⑪ 向下鍵 1 至 4
字元高度:11.5 mm	9—	RST omron H5CX		色: <u>黑</u> 色
⑤ 時間單位顯示 (與顯示値同色): (若時間範圍爲 0 min, 0 h, 0.0 h, 或 0 h 0 min, 則這個顯示會閃爍以	(12) —	前視圖	— ₍₃₎	開關
或 0 n 0 min,則這個顯示會閃爍以 表示為計時動作。)	•••			(預設) OFF ◆ →◆ ON
⑥ 設定値 (綠色) 字元高度: 6 mm				
⑦ 設定値 1, 2 顯示		20-0-0-0		
		外殼顏色	: 黑色	13 指撥開關

H5CX — OMRON — H5CX

<u>操作</u>

■方塊圖



附註: 電源電路與輸入電路沒有隔離,除了 H5CX-A11/-A11S 有基本的隔離之外。

■I/O 功能

輸入	啟動訊號	在 A-2 與 A-3 (電源啓動延遲) 模態停止計時。 在其他模態開始計時。		
100	重置	重置顯示値。(在流逝時間模態,顯示値回復為 0;在剩餘時間模態,顯示值回復為設定值) 當重置輸入為 ON時,不接受計數輸入,且控制輸出變為 OFF。 當重置輸入為 ON時,重置指示器會亮。		
	閘道	禁止計時器動作。		
輸出	控制輸出 (OUT)	當計時器達到相對應的設定值時,會依指定的操作模態產生輸出。		

設定程序指引

■計時器操作設定

除 H5CX-L8 \square 型之外,請使用以下的設定。 H5CX-L8 \square 請參見第 10 頁。


僅使用基本功能時

基本功能

- •時間範圍 (0.001 s 至 999.9 h,除了 9,999 h 與 9,999 min 之外)
- •輸出模態 (A, A-2, E, F)
- ・計時模態 (UP/DOWN)
- 輸入訊號寬度 (20 ms/1 ms)

調整指撥開關即可輕易地進行設定。

➡ 詳見第 11 頁設定方法。



使用其他時間範圍 (9,999 h, 9,999 min) 與輸出模態 (A-1、A-3、b、b-1、d 與 Z) 時

所有的功能均可用操作鍵來設定。 ➡ 詳細的設定方法請參見第 10 頁。 使用更詳細的設定項目(輸出時間、NPN/PNP輸入模態、顯示顏色、按鍵保護準位)時

基本功能以外的設定項目可以用操作鍵來完成。 ➡ 詳細的設定方法請參見第 10 頁。

附註:在傳送時,H5CX 是設定爲計時器操作。

■雙計時器操作設定

除 H5CX-L8 □ 型之外,請使用以下的設定。 H5CX-L8 □ 請參見第 14 頁。

僅使用基本功能時


- 基本功能
- •時間範圍 (0.01 s 至 99 min 59 s)
- ·ON/OFF 啓動模態

(閃爍 OFF 啓動 / 閃爍 ON 啓動)

- ・計時器模態 (UP/DOWN)
- •輸入訊號寬度 (20 ms/1 ms)

調整指撥開關即可輕易地進行設定。

→ 詳見第 13 頁設定方法。



使用其他時間範圍 (999.9 min, 9,999 min, 99 h 59 min, 999.9 h, 9,999 h, 9.999 s) 時

所有的功能均可用操作鍵來設定。 ➡ 詳細的設定方法請參見第 14 頁。 使用更詳細的設定項目 (NPN/PNP 輸入模態、顯示顏色、按鍵保護準位)時


基本功能以外的設定項目可以用操作鍵來完成。 ➡ 詳細的設定方法請參見第 14 頁。

附註:在傳遞時,H5CX是設定爲計時器操作。

操作(計時器功能)

■基本功能設定

調整指撥開關即可輕易地進行基本功能設定。



	項目	OFF	ON
1	指撥開關設定	無效	有效
2	有效/無效	4 P + ±	
3	時間範圍	參見右表	
4			
5	輸出模態	參見右表	
6	THILLIPAL	370'dax	
7	計時器模態	上數時間	下數時間
		(UP)	(DOWN)
8	輸入訊號寬度	20 ms	1 ms
附註:	所有的開關在出	廠時都是設定	定爲 OFF。
经证据			
透過指	示器可以容易地	唯認開關的部	泛正
~11 m 4-	面的顯示可以確	377888844438 4	→ II IS N=+

附註: 1. 務必把 pin 1 設定為 ON,如果設成 OFF 則所有的設定都是無效的。

- 2. 電源開啟時也可以設定指撥開關。(請在電源關閉下設定指撥開關)
- 3. H5CX-L8 □ 沒有指撥開關。詳細的設定方法請參見第 10 頁。
- 4. 使用時間範圍或無法以指撥開關設定的輸出模態時,所有的設定均必須用操作鍵來完成。詳細的設定方法請參見第 10 頁。




詳細的設定

在以指撥開關設定完基本功能之後,可以用操作鍵進行詳細的設定(參見附註)。詳見第10頁。

附註:輸出時間、NPN/PNP輸入模式、顯示顏色、按鍵保護準位。

■高階功能設定

無法以指撥開關進行的設定要用操作鍵來進行設定。



■功能說明

時間範圍(timr) (可使用指撥開關設定)

把計時範圍設定在 0.000 s 至 9,999 h 之間。然而 ---- h (9,999 h) 與 ---- \min (9,999 min) 兩種方式是無法用指撥開關來設定的。需要這樣的設定時,請使用操作鍵。

計時器模態(timm)(可使用指撥開關設定)

設定為流逝時間 (UP) 模態或剩餘時間 (DOWN) 模態。

輸出模態(outm)(可使用指撥開關設定)

設定輸出模態。可能的設定包括 A、A-1、A-2、A-3、b、b-1、d、E、F 與 Z。只有 A、A-2、E 與 F 等輸出模態可以用指撥開關設定。若需要其他的設定,請使用操作鍵。(有關輸出模態操作的詳情,請參見第 20 頁的*時序圖*。)

輸出時間 (otim)

使用瞬時輸出時,設定瞬時輸出的輸出時間 (0.01 至 99.99 s)。 瞬時輸出僅適用於所選的輸出模態為 A、A-1、A-2、b 或 b-1 時。 若輸出時間設定為 0.00,會顯示 hold,且輸出會被保持。

輸入訊號寬度(iflt)(可使用指撥開關設定)

設定訊號輸入、重置輸入與閘道輸入的最小輸入訊號寬度 (20 ms 或 1 ms)。同樣的設定會適用於所有的外部輸入(訊號輸入、重置輸入與閘道輸入)。若使用接點輸入訊號,將輸入訊號寬度設定為 20 ms。這個設定會作消除顫動的處理。

NPN/PNP 輸入模態 (imod)

選擇 NPN 輸入 (無電壓輸入)或 PNP 輸入 (電壓輸入)作 爲輸入格式。同樣的設定會適用於所有的外部輸入。有關輸 入連接的詳情,請參見第 28 頁的*輸入連接*。

顯示顏色 (colr)


設定顯示値的使用顏色。

	輸出 OFF	輸出 ON
red	紅色(固定)	
grn	綠色(固定)	
r-g	紅色	綠色
g-r	綠色	紅色

按鍵保護準位(kypt)

設定按鍵保護準位。

當按鍵保護開關設定為 ON 時,可以藉由指定按鍵保護準位 (KP-1 至 KP-5) 來防止由特定操作鍵的禁止使用而造成的設定錯誤。當按鍵保護開關為 ON 時,按鍵保護指示器會亮。



準位 (Level)	意義		詳	情	
(Level)		改變模態 (參見附註)	操作期間切換顯示	重置鍵	往上 / 往下鍵
KP-1 (預設)	MODE A STATE OF THE PARTY OF TH	否	是	是	是
KP-2	MOS A STATE OF THE PARTY OF THE	否	是	否	是
KP-3	MCE TO THE TOTAL OF THE TOTAL O	否	是	是	否
KP-4	MOSE OF THE STATE	否	是	否	否
KP-5	omeon H5CX	否	否	否	否

附註: 把模態變爲計時器 / 雙計時器模態 (MODE) + ☎1 1 s 以上) 或功能設定模態 (MODE) 3 s 以上)。

■在執行模態操作


當輸出模態不是 Z 時



使用相對應的 🚫 🕏 鍵來進行設定值各位數字的設定。

$$\hookrightarrow$$
 0 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 4 \leftrightarrow 5 \leftrightarrow 6 \leftrightarrow 7 \leftrightarrow 8 \leftrightarrow 9 \leftarrow

當選擇輸出模態Z時



顯示值與設定值

當電源開啓時,這些項目會顯示。顯示值會顯示於主要顯示區,設定值會顯示於副顯示區。所顯示的值將會由在功能設定模態所進行的時間範圍與計時器模態之設定來決定。

顯示值與 ON 功率比 (輸出模態 = Z)

顯示值會顯示於主要顯示區,ON功率比會顯示於副顯示區。 同時 "SET1" 會亮。

以百分比設定 ON/OFF- 可調功率閃爍模態 (Z) 中的 ON 功率比。

若有設定循環時間,則只要改變 ON 功率比即可在 ON/OFF-可調功率閃爍模態中進行循環控制。

輸出正確性將會因時間範圍而改變,即使是同樣的 ON 功率 比也是一樣。因此,若需要調整輸出時間,建議把循環時間 的時間範圍儘可能地調小。

節例:

1. 若循環時間爲 20 s, ON 功率比爲 31%, 而時間範圍爲 1 s 至 9999 s, 則可得 ON 時間爲:

$$20 (s) \times \frac{31(\%)}{100} = 6.2 (s) \rightarrow 四捨五入至整數 (由於時間範圍的設定) \rightarrow ON 時間 = 6 s$$


2. 若循環時間為 $20.00 \, s$, ON 功率比為 31% , 而時間 範圍為 $0.01 \, s$ 至 $99.99 \, s$, 則可得 ON 時間為:

$$20.00 (s) \times \frac{31(\%)}{100} = 6.200 (s) \rightarrow 四捨五入至小數點第二位 (由於時間範圍的設定) \rightarrow ON 時間 = 6.20 s$$

顯示值與循環時間(輸出模態 = Z)

顯示值會顯示於主要顯示區,循環時間會顯示於副顯示區。 同時 "SET2" 會亮。


在ON/OFF-可調功率閃爍模態(Z)設定所使用的循環時間。



操作(雙計時器功能)

■由計時器切換到雙計時器


H5CX 出廠設定為計時器功能。 請依以下步驟切換到雙計時器功能。詳情請參見第 35 頁。



使用 🚫 😉 鍵從計時器操作切換到雙計時器操作。

■基本功能設定

調整指撥開關即可輕易地進行基本功能設定。



	項目	OFF	ON	
1	指撥開關設定 有效 / 無效	無效	有效	
2	OFF時間範圍	參見右表。		
3			* NA	
4	ON 時間範圍	參見右表。		
5				
6	ON/OFF 啓動 模態	閃爍 OFF 啓動	閃爍 ON 啓動	
7	計時器模態	UP	DOWN	
8	輸入訊號寬度	20 ms	1 ms	4

Pin 2	Pin 3	OFF 時間範圍
OFF	OFF	0.01 s 至 99.99 s
ON	OFF	0.1 s 至 999.9 s
OFF	ON	1 s 至 9,999 s
ON	ON	0 min 01 s 至 99 min 59 s

Pin 4	Pin 5	ON 時間範圍
OFF	OFF	0.01 s 至 99.99 s
ON	OFF	0.1 s 至 999.9 s
OFF	ON	1s 至9,999 s
ON	ON	0 min 01 s 至 99 min 59 s

透過指示器可以容易地確認開關的設定

利用前面的顯示可以確認開關的設定狀況。

|詳見第 17 頁。

附註: 1. 務必把 pin 1 設定為 ON, 否則所有的設定都是無效的。

- 2. 電源開啓時也可以設定指撥開關。(請在電源關閉下設定指撥開關)
- 3. H5CX-L8 □沒有指撥開關。詳細的設定方法請參見第 14 頁。
- 4. 使用時間範圍或無法以指撥開關設定的輸出模態時,所有的設定均必須用操作鍵來完成。詳細的設定方法請參見第14頁。


詳細的設定

在以指撥開關設定完基本功能之後,可以用操作鍵進行詳細的設定(參見附註)。 詳見第10頁。

附註:NPN/PNP 輸入模式、顯示顏色、按鍵保護準位。

■高階功能設定

無法以指撥開關進行的設定要用操作鍵來進行設定。



■功能說明

OFF 時間範圍(oftr)(可使用指撥開關設定)

把 OFF 時間的時間範圍設定為 0.000 s 至 9,999 h。然而,只有 --.-- s (99.99 s)、---- s (999.9 s)、---- s (9,999 s) 與 -- min -- s (99 min 59 s) 可以用指撥開關設定。需要其他的設定時,請使用操作鍵。

ON 時間範圍 (ontr) (可使用指撥開關設定)

把 ON 時間的時間範圍設定爲 0.001 s 至 9,999 h 。然而,只有 --.-- s (99.99 s)、---- s (99.99 s)、---- s (99.99 s) 與 -- min -- s (99 min 59 s) 可以用指撥開關設定。需要其他的設定時,請使用操作鍵。

計時器模態(timm)(可使用指撥開關設定)

設定爲 UP(遞增)或 DOWN(遞減)計時器模態。在 UP 模態中,顯示的是流逝時間,而在 DOWN 模態中,顯示的 是剩餘時間。

ON/OFF 啟動模態 (totm) (可使用指撥開關設定)

設定輸出模態。設定爲閃爍 OFF 啓動或閃爍 ON 啓動。(有關輸出模態操作的詳情,請參見第 18 頁的*時序圖*。)

輸入訊號寬度(iflt)(可使用指撥開關設定)

設定訊號輸入、重置輸入與閘道輸入的最小輸入訊號寬度 (20 ms 或 1 ms)。同樣的設定會適用於所有的外部輸入 (訊號輸入、重置輸入與閘道輸入)。若使用接點輸入訊號,將輸入訊號寬度設定爲 20 ms。這個設定會作消除顫動的處理。

NPN/PNP 輸入模態 (imod)

選擇 NPN 輸入 (無電壓輸入)或 PNP 輸入 (電壓輸入)作 爲輸入格式。同樣的設定會適用於所有的外部輸入。有關輸入連接的詳情,請參見第 26 頁的*輸入連接*。

顯示顏色 (colr)


設定顯示値的使用顏色。

	輸出 OFF	輸出 ON
red	紅色(固定)	
grn	綠色(固定)	
r-g	紅色	綠色
g-r	綠色	紅色

按鍵保護準位(kypt)

設定按鍵保護準位

當按鍵保護開關設定為 ON 時,可以藉由指定按鍵保護準位 (KP-1 至 KP-5) 來防止由特定操作鍵的禁止使用而造成的設定錯誤。當按鍵保護開關為 ON 時,按鍵保護指示器會亮。.



	-						
準位 (Level)	意義	詳情					
(Level)		改變模態 (參見附註)	操作期間切換顯示	重置鍵	往上 / 往下鍵		
KP-1 (預設)	MODE TO THE CONTROL HISCX	否	是	是	是		
KP-2	MOSE A TOTAL MINISTRAL MIN	否	是	否	是		
KP-3	MOS COMPONING TO C	否	是	是	否		
KP-4	MOSE OF THE PROPERTY OF THE PR	否	是	否	否		
KP-5	OTHER DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	否	否	否	否		

附註: 把模態變爲計時器 / 雙計時器模態 (MODE) + ☎1 1 s 以上) 或功能設定模態 (MODE 3 s 以上)。

- H5CX(雙計時器功能)

■在執行模態下操作



預設值與 OFF 設定時間

預設值會顯示於主要顯示區,而 OFF 設定時間會顯示於副 顯示區。同時 "SET1" 會亮。

預設值與 ON 設定時間

預設值會顯示於主要顯示區, 而 ON 設定時間設定時間會顯示於副顯示區。同時 "SET2" 會亮。

H₅CX

H₅CX

在計時器/雙計時器選擇模態下操作


在計時器/雙計時器模態下,選擇 H5CX 作爲計時器或雙計時器。H5CX 也配備方便的指撥開關監控功能,它讓使用者可以 由前方面板確認指撥開關的各項設定。





要把模態改變為計時器 / 雙計時器模態, 在 MODE 鍵按 住的情形下,按住 🜊 鍵 1 s 以上。 MODE 鍵一定要比 (<1) 鍵先按才可以。若先按了 (<1) 鍵,則模態無法</p> 改變。

用 (本) 鍵選擇計時器操作或雙計時器操作。




附註: H5CX 出廠設定為計時器操作。

用 <>≥ 鍵確認指撥開關的各個開關之狀態。

附註: 1. H5CX-L8 □ 不支援這項顯示。

2. 只有在指撥開關的 pin 1(指撥開關設定有效 / 無效) 設定爲 ON (有效)下才能顯示。



- 附註: 1. 當模態改變為計時器 / 雙計時器選擇模態時,顯示值會重置且輸出變為 OFF。在計時器 / 雙計時器選擇模 態下是不會進行計時操作的。
 - 2. 在計時器 / 雙計時器選擇模態下所改變的設定,在改變到執行模態下仍是有效的。若設定值改變, H5CX 會 自動重置 (顯示值回復初始值,輸出變成 OFF)。

時序圖


■計時器操作


H5CX-L8 □ 型中不包含閘道輸入。


√一瞬時輸出

→ 持續輸出

可以選擇瞬時輸出或持續輸出。








Z 模態

輸出品質可藉由把在調整準位中所設定的循環時間改變為 1 與改變 ON 功率 (%) 設定値來進行調整。 設定値顯示 ON 功率 (%) 並且可以設定為 0 與 100 (%) 之間的值。當循環時間為 0,輸出將會永遠為 OFF。當循環時間不為 0 且當 ON 功率設定為 0 (%),輸出將會永遠為 OFF。當 ON 功率設定為 100 (%),輸出將會永遠為 ON。

■雙計時器操作

H5CX-L8 □ 型不包括閘道輸入。




外觀尺寸


附註: 除特別標示外,所有的單位都是厘米。

■計時器(無嵌入安裝轉換器)

H5CX-A/-AS(嵌入安裝)









H5CX-AD/-ASD (嵌入安裝)









附註: M3.5 端子螺絲 (有效長度:6 mm)

附註: M3.5 端子螺絲 (有效長度:6 mm)

H5CX-A11/-A11S(嵌入安裝/表面安裝)









H5CX-A11D/-A11SD (嵌入安裝/表面安裝)









H5CX-L8 □ (嵌入安裝 / 表面安裝)









■嵌入安裝轉接器外觀尺寸


H5CX-A/-AS(轉接器與防水包裝已附)




H5CX-AD/-ASD (轉接器轉接器與防水包裝已附)




H5CX-A11/-A11S (轉接器與防水包裝另行訂購)



H5CX-A11D/-A11SD (轉接器與防水包裝另行訂購)




H5CX-L8 □ (轉接器與防水包裝另行訂購)




面板加工尺寸


面板加工尺寸如下所示。 (依據 DIN43700).



- 附註:1. 安裝面板厚度應為1至5mm。
 - 為便於操作,建議轉接器安裝時邊 緣與掛勾間的距離至少 15 mm。
 - 3. 計時器有可能會相鄰安裝,不過請 依相同方向,並請勿用掛勾。



■前方連接插槽外觀尺寸



附註: 這些尺寸會隨著 DIN 軌道的種類不同而有所不同(參考值)。

安裝

■端子配置


使用前請先確認電源與規格相符。

H5CX-A/-AD




電源與輸入電路無隔離。 H5CX-AD的端子1與6為內部相連的。

H5CX-A11/-A11D



H5CX-A11 的電源與輸入電路有基本的隔離。 H5CX-A11D 的電源與輸入電路無隔離。 H5CX-A11D 的端子 2 與 3 為內部相連的。


H5CX-L8/-L8D



電源與輸入電路無隔離。 H5CX-L8D 的端子 1 與 2 為內部相連的。


附註: 請勿將未使用的端子當繼電器端子連接。

H5CX-AS/-ASD




電源與輸入電路無隔離。 H5CX-ASD的端子1與6為內部相連的。

H5CX-A11S/-A11SD



H5CX-A11S 的電源與輸入電路有基本的隔離。 H5CX-A11SD 的電源與輸入電路無隔離。 H5CX-A11SD 的端子 2 與 3 為內部相連的。


H5CX-L8S/-L8SD



電源與輸入電路無隔離。 H5CX-L8SD 的端子 1 與 2 為內部相連的。

■輸入電路

啓動、重置、與閘道輸入



無電壓輸入 (NPN 輸入)


電壓輸入

(連接到電壓輸出感測器)

(連接到 NPN 開集極輸出感測器) PC 或感測器 間道輸入 H5CX-A□ H5CX-A11□ 3 7 6 H5CX-L8□ 1 3

以電晶體 ON 操作

開集極




以電晶體 ON 操作

■輸入連接

H5CX-A □ /-A11 □ 的輸入爲無電壓 (短路或開路)輸入 或電壓輸入。

H5CX-L8 □ 的輸入只有無電壓輸入。

接點輸入




以繼電器 ON 操作

無電壓輸入訊號準位

無接點輸入	短路準位 電晶體 ON 殘餘電壓:最多 $3V$ ON 時的阻抗:最多 1 $k\Omega$ (當阻抗為 0 Ω 時漏電流為 5 至 20 mA)
	開路準位 電晶體 OFF OFF 時的阻抗: 100 kΩ 以上
接點輸入	使用可以在 10 V 適當切換 5 mA 的接點可加的最大電壓:最多 30 VDC

雙線感測器





以電晶體 ON 操作

可應用的雙線感測器


漏電流: 1.5 mA 以上 5 mA 以上 開閉容量: 3 VDC 以上 殘餘電壓: 操作電壓: 10 VDC

電壓輸入 (PNP 輸入)






無接點輸入 (PNP 電晶體) (連接到 PNP 開集極輸出感測器)



接點輸入



以繼電器 ON 操作

電壓輸入訊號準位

以電晶體 OFF 操作

高準位 (輸入 ON): 4.5 至 30 VDC 低準位 (輸入 OFF): 0 至 2 VDC 最大可加電壓: 30 VDC 以上 輸入電阻: 約 4.7 kΩ


附註: 除了 H5CX-A11/-A11S 電源電路與輸入電路隔離有基本的隔離之外,其餘型號都沒有隔離。接線時請參見接線前注


附件(另行訂購)

附註: 除特別標示外,所有的單位均爲厘米。


軌道安裝/前方連接插槽







端子配置/ 內部連接 (頂視圖)




表面安裝孔





依照 VDE0106/P100




表面安裝孔


兩個直徑 4.5 或兩個 M4

- 40±0.2 -

軌道安裝/前方連接插槽


P2CF-11





P2CF-11-E (防誤觸端子型) 依照 VDE0106/P100





後方連接插槽 P3G-08








端子配置 內部連接 (底視圖) 0000

端子配置/ 內部連接 (頂視圖)

P3GA-11








端子配置/ 内部連接 (底視圖)

0000




防誤觸端子蓋 符合 VDE0106/P100


Y92A-48G (附於 P3G-08/P3GA-11插槽)











嵌入安裝轉接器

(H5CX-A□型已附)

Y92F-30



附註: 若嵌入安裝轉接器遺失或損毀請另行訂購。

防水包裝


(H5CX-A□型已附)


Y92S-29



附註:若防水包裝遺失或損毀請另行訂購。由 於防水包裝會因操作環境而劣化、皺縮 或變硬,故建議定期更換以符合 NEMA4 的規範。









附註:括號內為 PFP-50N 的值。

PFP-100N2





注意事項

一!注意

請勿在揮發性或腐蝕性氣體的環境中使用本產品。那樣 可能會造成爆炸。


輸出繼電器的使用壽命決定於開關容量與開關條件。請考 慮實際的應用條件,並使用額定負載內且在電氣使用壽命 內的產品。使用超出使用壽命的產品可能會造成接點沈積 或燃燒。

請勿試圖拆解、維修或改良本產品,那樣可能會造成電擊、火災或產生誤動作。

不可讓金屬異物或剪下來的導線進入本產品的內部,以免 發生電擊、火災或產生誤動作。

■電源


關於 H5CX (除了 H5CX-A11 □ 之外)的電源輸入裝置,請使用一次側與二次側互相獨立且二次側繞組未接地的隔離變壓器。



請確認所加的電壓是在指定的範圍內,否則計時器內部的元件可能會損壞。

送電期間請勿碰觸輸入端子。H5CX (除了H5CX-A11/-A11S之外)有一個無變壓器的電源供應器,所以在送電期間碰觸輸入端子可能會造成電擊。

當格閉電源時,輸入訊號接受情形是容許的、不穩定的、或是不容許的等狀況,如下圖所示。



啓閉電源請使用額定容量至少為 10 A 的繼電器,以発因啓 閉電源所產生的湧入電流造成接點損耗。

請透過繼電器或開關供應能夠立即達到定值的電源電壓,否 則它們可能無法重置或者可能會產生計時器錯誤。

請確認電源的容量是足夠的,否則計時器可能會因爲開啓時瞬間流過之湧入電流(約10A)而造成無法開始動作。

請確認電源電壓的波動在容許的範圍之內。


■以電源啟動控制計時器

為允許周邊裝置的啟動時間(感測器等),H5CX 在電源開路後200 ms 至260 ms 會開始動作。為了這個原因,在計時器因電源啟動而開始動作後的動作期間,時間將會從250 ms 開始顯示。若設定值為249 ms 或更小,到輸出變為ON的時間將會是200與250之間的一個定值。(設定值要在250 ms 以上才會有正常的動作。)在要求設定值為249 ms或更小的應用中,請以訊號輸入來開始計時。


當 H5CX 在 F 模態 (即以輸出保持來累積動作)下以電源 啓動來使用時,將會因爲內部電路的特性而造成計時器錯誤 (每次 H5CX 變爲 ON 大約會有 100 ms 的錯誤)。若需要 要求計時器的正確性,請以訊號啟動方式來使用 H5CX。

■輸入輸出


H5CX (除了 H5CX-A11/-A11S 之外)使用無變壓器的電源供應器。當連接繼電器或變壓器作爲外部訊號輸入裝置時,要留意以下幾點以防止因流到電源供應器的隱密電流所造成的短路。若一個繼電器或電晶體連接到兩個或以上的計時器,那些計時器的輸入端子必須要適當地連接以避免不同相位,否則端子與端子間可能會短路。



正確




不可能把兩個獨立的電源開關像下圖般連接而不考慮計時器是否會不同相。



■電晶體輸出

H5CX 的電晶體輸出是以一個光耦合器與內部電路隔離開的,所以電晶體輸出可以用於 NPN 與 PNP 輸出。

當電感性負載連接到 H5CX 時,連接到輸出電晶體的二極 體用來吸收所產生的反向電壓。



■改變設定值

在計時器動作期間改變設定值時,若設定值以如下方式改變,則輸出將會因爲使用定讀入系統而變爲 ON:

流逝時間模態:顯示値 ≥ 設定値

剩餘時間模態:流逝時間 ≥ 設定値(顯示値設定爲0。)

附註:當在剩餘時間模態下,設定值的改變量會加到顯示

值或由顯示值減掉。

■在設定值為 0 下操作

在設定值爲 0 下的操作將會隨輸出模態而改變,請參閱時序圖。

■指撥開關設定

在改變指撥開關設定前,請先確認電源爲關閉的。在送電下改變指撥開關可能會因接觸到高壓端子而造成電擊。

■停電的備份

停電時所有的資料都儲存在 EEPROM。這個 EEPROM 可以重覆寫入 100,000 次以上。

操作模態	覆寫時間
A-3, F 模態	當電源變爲 OFF 時。
其他模態	當設定改變時。

■重置時的響應延遲時間(電晶體輸出)

下表所示爲當重置輸入輸入到輸出變爲 OFF 的延遲。

(參考値)

最小重置訊號寬度	輸出延遲時間
1 ms	0.8 至 1.2 ms
20 ms	15 至 25 ms

■接線

請依正確的極性連接計時器。

■安裝

把轉接器上的兩個安裝螺絲鎖緊。鎖時應該要兩邊輪流,以確保它們的緊度相同。

H5CX的面板表面是防水的(依據NEMA 4與 IP66)。為防止水由計時器與操作面板間的空隙進到內部電路,請在計時器與安裝面板間裝上防水包裝,並將防水包裝以 Y92F-30 嵌入安裝轉接器加以固定。



螺絲頭與轉接器間應有 0.5 至 1 mm 的間隙。

■自我診斷功能


發生錯誤時將會有以下的顯示。

主要顯示區	副顯示區	錯誤	輸出狀態	修正方法	重置後的設定值
e1	不亮	CPU	OFF	按下重置鍵或將電源重置。	不變
e2	不亮	記憶體錯誤 (RAM)	OFF	將電源重置。	不變
e2	sum	記憶體錯誤 (EEP) (參見附註)	OFF	使用重置鍵重置爲出廠設 定。	0

附註: 這裡包括 EEPROM 壽命到了而失效的情況。

■操作環境

- 在把本產品沈浸到水中或暴露於油中使用時,請務必在額定的範圍內。
- 不要在震動或衝擊的地方使用本產品。在那種環境下長期使用本產品將可能因應用而造成危險。
- 不要在灰塵、腐蝕性氣體或受日光直射的地方使用本產品。
- · 把輸入訊號裝置、輸入訊號纜線及本裝置與雜訊鴻或產生 雜訊的高張力纜線隔離開來。
- 在會產生大量靜電的環境(例如:形成化合物、粉末或經由管路傳送的液態物質)下使用本產品時,請將本產品與靜電源隔離開來。
- · 有機溶劑 (例如油漆稀釋劑)、強酸或鹼性溶液可能會損傷計時器的外殼。
- 請在額定的溫度與濕度環境下使用本產品。
- 請勿在會因高濕度而產生凝結或溫度變化劇烈的地方使 用本產品。
- 請在指定的溫度下存放本產品。若 H5CX 曾經存放在-10℃ 以下,在使用前請先將 H5CX 放在室溫下三小時以上的 時間。
- 將 H5CX 在輸出為 ON 的情形下長時間置於高溫下,將會加速內部元件(如電解電容)的劣化。因此,請配合繼電器來使用並請避免把本產品之輸出維持在ON一個月以上。



■絕緣

除了 H5CX-A11/-A11S 之外,在電源供應器與輸入端子間 並沒有絕緣。

在電源供應器與輸出端子之間有基本的絕緣。

輸入與輸出端子均連接到無暴露充電元件的裝置上


輸入與輸出端子均連接到具有基本絕緣且有適當的最大工 作電壓之裝置上。

H₅CX


附錄

■使用操作鍵

計時器操作



雙計時器操作



附註:1.所有設定値的改變均是使用 🕿 鍵和 💟 鍵。

2.以上的流程圖指出所有型式的程序。有關特定型號的詳情,請參見第10頁(計時器操作)或第14頁(雙計時器操作)。

■設定值表列

把您的設定值填入以下各表的設定值欄,以便日後快速參考。 計時器 / 雙計時器選擇模態

參數名稱	參數	設定範圍	預設值	單位	設定值
計時/雙計時器選擇	func	tim/twin	tim		
指撥開關監視器	dip	on/off	off		

計時器操作的設定值 當輸出模態不為 Z 時的執行模態

參數	參數名稱		設定範圍	預設值	參數名稱	設定值	
顯示値,設	設定値		0.00 至 99.99 (時間範圍:,s)	0.00	s		
定値			0.0 至 999.9 (時間範圍:,-s)	0.0	s		
			0 至 9999 (時間範圍:s)	0	S		
			0:00 至 99:59 (時間範圍:mins)	0:00	min; s		
			0.0 至 999.9 (時間範圍:,-min)	0.0	min		
			0 至 9999 (時間範圍:min)	0	min		
			0:00 至 99:59 (時間範圍:hmin)	0:00	h; min		
			0.0 至 999.9 (時間範圍:,-h)	0.0	h		
//×.		 -	0 至 9999 (時間範圍:h)	0	h		
		/	0.000 至 9.999 (時間範圍: -,s)	0.000	s		
	顯示値		同設定値	同左	同左		
當輸出模態 = Z 時的執行模態							

當輸出模態 = Z 時的執行模態

					.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
參數名稱		參數	設定範圍	預設值	單位	設定值	
顯示值,循	循環時間	-	0.00 至 99.99 (時間範圍:,s)	0.00	S		
環時間			0.0 至 999.9 (時間範圍:,-s)	0.0	S		
			0 至 9999 (時間範圍:s)	0	s		
			0:00 至 99:59 (時間範圍:mins)	0:00	min; s		
			0.0 至 999.9 (時間範圍:,-min)	0.0	min		
			0 至 9999 (時間範圍:min)	0	min		
			0:00 至 99:59 (時間範圍:hmin)	0:00	h; min		
				0.0 至 999.9 (時間範 <mark>圍</mark> :,-h)	0.0	h	
			0 至 9999 (時間範圍:h)	0	h		
			0.000 至 9.999 (時間範圍: -,s)	0.000	S		
	顯示值		同以上的循環時間	同左	同左		
顯示値, ON	ON功率因數		0 至 100	0	%		
功率因數	顯示值		同以上的循環時間	同左	同左		

功能設定模態

	1	 	†		
參數名稱	參數	設定範圍	預設值	單位	設定值
時間範圍	timr	,-s/,-s/mins/ -,-min/min/hmin/,-h/ h/-,s			
計時器模態	timm	up/down	up		
輸出模態	outm	a/a-1/a-2/a-3/b/b-1/d/e/f/=	a		
輸出時間	otim	hold/0.01 至 99.99	hold	s	
輸入訊號寬度	iflt	20ms/1ms	20ms		
NPN/PNP 輸入模態	imod	npn/pnp	npn		
顯示顏色	colr	red/org/r-o/o-r	red		
按鍵保護準位	kypt	kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5	kp-1		

雙計時器操作的設定

執行模態

參數	參數名稱		設定範圍	預設值	單位	設定值
顯示值, OFF	OFF 設定時		0.00 至 99.99 (時間範圍:,s)	0.00	S	
設定時間	間		0.0 至 999.9 (時間範圍:,-s)	0.0	S	
			0 至 9999 (時間範圍:s)	0	S	
			0:00 至 99:59 (時間範圍 :mins)	0:00	min; s	
			0.0 至 999.9 (時間範圍:,-min)	0.0	min	
			0 至 9999 (時間範圍:min)	0	min	
			0:00 至 99:59 (時間範圍 :hmin)	0:00	h; min	
			0.0 至 999.9 (時間範圍:,-h)	0.0	h	
			0 至 9999 (時間範圍:h)	0	h	
			0.000 至 9.999 (時間範圍: -,s)	0.000	S	
	顯示值		同以上的 OFF 設定時間	同左	同左	
顯示值, ON	ON設定時間		同以上的 OFF 設定時間	同左	同左	
設定時間	顯示值	-11-	同以上的 OFF 設定時間	同左	同左	

功能設定模態

參數名稱	參數	設定範圍	預設值	單位	設定值
OFF 時間範圍	oftr	,-s/,-s/s/mins/ min/min/hmin/,-h/ h/-,s	,s		
ON 時間範圍	ontr	,-s/,-s/min/s/ -,-min/min/hmin/,-h/ h/-,s	,s		
計時器模態	timm	up/down	up		
ON/OFF 啓動模態	totm	toff/ton	toff		
輸入訊號寬度	iflt	20ms/1ms	20ms		
NPN/PNP 輸入模態	imod	npn/pnp	npn		
顯示顏色	colr	red/grn/r-g/g-r	red		
按鍵保護準位	kypt	kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5	kp-1		

OMRON

H5CX

電子式數位控制電錶

K3MA 型系列



K3MA-J 型 K3MA-L 型 K3MA-F 型

電流/電壓計測 溫度/警報計測 頻率/速度/流量計測

H5AN 型石英計時器

時間範圍變寬至 DIN72 × 72mm 的石英計時器

- 1 台則涵蓋 7 1/100 秒至 999 小時的時間。
- 阝 藏牙部供應電源,可直接與各原應器相接。
- 透光延伸(Draw out)結構,不需折下配線即可維修本體。
- 整合電源AC100 ~ 240V Ъ DC 規格。
- 控制輸出可作時取出を接點も無接點 種類型。
- 獲得UL Ъ CSA 的多全規格認識。





■ 種類

項目) 大型	H5AN-4D 型	H5AN-4D-300 型	H5AN-4DM 型	H5AN-4DM-300 型		
宅 裝	芀式※	嵌入安裝	嵌入安裝	嵌入安裝	嵌入安裝		
(上	下 / 左古多裝)	可左右密接安裝	可上下密接安裝	可左右密接安裝	可上下密接安裝		
動作			限時動作	・積算動作			
動作	模態	N·F·	$C \cdot R \cdot K \cdot P \cdot Q$ (\boxtimes	5過回轉傾斜開關進行	切換)		
復歸	 方式	電源復歸	(除-M型之外)、	外部復歸、手動復歸、	自動復歸		
9日	連接方式		壓緊	端子			
輸入	信號方式	有接點:透過接點的 無接點:透過開路集	開放、短接輸入 <mark>極電晶體的 ON/OFF</mark> 轉				
控制	輸出	接點輸	入1c及無接點輸出(動作時可切換「H」「	[L])		
顯可	方式	透過7段式LED的數字顯示(字高:10mm),透過LED顯示截止時					
數字	的 進行方 [6]	UP 顯示:從 0 遞增至設定値 DOWN 顯示:從設定值遞減至 0 以傾斜開關進行切換					
位數	Т	4 位數 \$999.9s (0.1s ~) 9999h (1s ~) 99m59s	(0.1h~) (1h~) (1s~) (1m~)	4開關進行切換		
タヨ	供應電源的重無	有外部供應電源					
停電	記憶的作無	#	無		年(20℃)(鋰電池)		
雷	AC100 ~ 240V 50/60Hz	0		0			
源	DC12 ∼ 24V	©		0			
量量	DC48V						
堂	DC100V		_				

※在 H5AN 型中附有安裝金屬。

■ 額定

	H5AN-4D型
電源電壓	AC100~240V 50/60Hz • DC12V~24V • DC48V • DC100V ※
由104.由原.	H5AN-4DM 型
	AC100~240V • 50/60Hz • DC12~24V ¾
含計量學學的範圍	85~110%的電源電壓
淮 耗電	約 10VA(AC240V 50Hz 時)約 5W(DC24V 時)
復歸閩梅	電源復歸:最小電源開放時間 0.5s
1万岁门甲代3	外部復歸及閘極(共用有接點及無接點輸入):最小信號寬度 0.02s
爾洛輪出時間	0.1 ~ 1s(因前方的容量而異)
控制輸出	有接點:1c AC250V 3A 電阻負載(cosφ =1)
1工作り井井八口	無接點:DC30V max.、100mA max
タ部供應電源	DC12V ± 10% 80mA (漣波在 5% 以下)
使用准量温度	-10~+55℃(但不結冰)
保存温度	-25~+65℃(但不結冰)
使用准量濕度	$30 \sim 85\%$ RH
タ <i>島</i> 色装	淺灰色(表色系 5Y7/1)

※連波含有率在20%以下

■ 性能


動作時間的係差 電上表達 電壓的影響 温度的影響		±0.01%±0.05s以下(電源起動時) ±0.005%±0.03s以下(復歸起動時)※ (針對設定値的比例)
絕緣電		100MΩ以上(以 DC500VM 測試) (在導電端子及露出的非充電金屬之間,非連接接點之間)
耐量壓		AC 2000V 50/60Hz 1min(在導電端子及露出的非充電金屬之間) AC 750V 50/60Hz 1min(非連續接點之間)
脈衝電 墜		6kV(在操作電源端子之間) 6kV(在導電端子及露出的非充電金屬之間)
耐雜哥		依雜訊模擬器之方形波之雜訊 ± 2kV(操作電源端子間) ± 500V(輸入端子間)
抗靜電		8kV(錯誤動作)
振動	持々性	10 ~ 55Hz 單振幅 0.375mm
似到	裏動作	10 ∼ 55Hz 單振幅 0.25mm
衝擊	持々性	300m/s² {約 30G}
1919	裏動作	100m/s² {約 10G}
	機械性	1000 萬次以上
世中	電氣 性	10 萬次以上(AC250V 3A 電阻負載)
重量		約 360g
取得規	相	詳情請查閱安全規格認定機種一覽表

※包括動作時間偏差、設定誤差、電壓影響及溫度影響的綜合誤差。 綜合誤差包括電源的起動時間、內部回路及輸出回路的動作時間。

Н 5 Α Ν

■ 外型尺寸

H5AN 型



□端子配置

(在內部連接)

10

外部供

給電源

2 3 4

電源輸入 *DC 電源

型各有其規格。

各有其規格。

端子 1 → (一) 端子 2 → (+)

*DC12~24V 型及 DC48V 型、DC100V

* DC12 ~ 24V 型及 DC48V 型、DC100V 型

11 12

13 14

有接點

7


*NC 端子無法

作連接端子之 用。請務必當 作 NC 端子使用。

■ 連接

1. 電源連接

請在確認電源電壓後加以連接,其情形 就好比在端子1-2之間增加規定的電源電 壓般。請在開關及繼電器等接點之間快 速增加電源電壓。如果緩慢增加電壓, 電源不會復歸,容易改變記憶內容。此 外在電源復歸之際,請確實將復歸的信 號時間(電源開放時間)設定在 0.5s 以 Ŀ.




• DC 電源在電源容量少時不會起動,因 此請使用 25W 以上的電源。

2. 負載連接

端子 4、5、6 為有接點輸出,12、13 為 無接點輸出。(14 為感應負載時,必須 連接以吸收突波)。可同時使用有接點 輸出及無接點輸出。


負載動作



在接點 麻出負載時



無接點輸出的負載時



關於使用時的注意事項,書洽書本公員的 業務技術人員或經銷商。

H5CN型石英計時器

此系列為功能充實的 DIN48 × 48mm 石英計時器

- 9.999s \ 99.99s \ 999.9s \ 99m59s \ 99h59m 寬埔的時間規格
- 可顯示經過時間或残留時間以及直接點或 **無接點型號可供選擇。**
- 電源爲AC100~240V b自由化。DC規格 乜 是 12 ~ 48V 及自由化。
- 取得 UL、CSA 的 IP 除3 全規格認識。



■ 種類

多裝方式			表面安裝、嵌入安裝(共用)						
動作方式			限時動作、積算動作						
動作模態				N 模態 (Power ON	-delay)				
復歸方式				電源復歸、*外部	8復歸				
輸入信號	方式			有接點:由接點的開放 無接點:透過開放集極		輸入			
控制輸出				有接點 lc		無接點(閉	路集極		
顯示方式	90	無數字顯示 (IN・UP) (克燈顯示) 有數字顯示(7段 LED (字高:8mm)、UP 亮燈顯示)		P亮燈顯示)	無數字顯示 (IN·UP) 亮燈顯示)	有數字顯示 (文字高:8mm) UP 亮燈顯示			
積算方向	4/			減算 (從設定値開) 始往0遞減)	加算(從0開始遞增設定值)				
停電記憶				透過外部電池(鋰電池)** (附停電記憶專用) 的電池連接端子)		_	_		
	9.999s (0.001s~)	_	7-0	h - '//		H5CN-ZNS 型	H5CN-XZNS 型		
	99.99s (0.01s~)	H5CN-AN 型	H5CN-XAN 型	H5CN-XANM 型	H5CN-YAN 型	H5CN-ANS 型	H5CN-XANS 型		
時間規格	999.9s (0.1s~)	H5CN-BN 型	H5CN-XBN 型	H5CN-XBNM 型	H5CN-YBN 型	7	_		
	99m59s (1s~)	H5CN-CN 型	H5CN-XCN型	H5CN-XCNM 型	H5CN-YCN 型		_		
	99h59m (1m~)	H5CN-DN 型	H5CN-XDN 型	H5CN-XDNM 型	H5CN-YDN 型	-/			

- * H5CN-X □ NM 無法復歸電源。
- **使用 Y92S-20 型備用電池 (另售),停電記憶達 5 年之久 (20℃時)。

型	ľ	H5CN-AN	H5CN-BN	H5CN-CN	H5CN-DN	H5CN-XAN	H5CN-XBN	H5CN-XCN	H5CN-XDN
	AC 100~240V 50/60Hz	0	0			0	0	0	©
電壓	DC 12~48V	©	0			©	©	©	©

型:	汽	H5CN-XANM	H5CN-XBNM	H5CN-XCNM	H5CN-XDNM	H5CN-YAN	H5CN-YBN	H5CN-YCN	H5CN-YDN
	AC 100~240V 50/60Hz		0	0	0	0	0	0	0
	DC 12~48V	_	_	_	_	0	0	0	0

型元	Ç	H5CN-ZNS	H5CN-ANS	H5CN-XZNS	H5CN-XANS
電源	AC 100~240V 50/60Hz	_	_	_	_
電壓	DC 12~48V	0	0	0	0

■ 額定

項目 型家		有接點輸出型	無接點輸出型			
		AC 100 ~ 240V 50/60Hz DC12 ~ 48V (漣波因素在 20% 以下)	DC12 ~ 48V (漣波因素在 20% 以下)			
含計量學變更	軍	電源電壓的 85 ~ 110%				
淮 耗量]		約 12VA/2.5W (AC240V 50Hz 時) 約 2.5W (DC48V 時)				
復歸、閘梅		電源復歸* 最小電源開放時間 0.5s 外部復歸及閘極(共用有接點及無接點輸入) 最小的復歸輸入信號寬度: 0.02s 殘留電壓在 2V 以下				
控制輸出		有接點輸出 1c AC 250V 3A 電阻負載 (cosφ=1)	無接點輸出 (開路集極) DC 30V max.、100mAmax.			
使用溫度電子 保存溫度 使用脂子濕度 切合色裝		-10~+55℃(但不結冰)				
		-25~+65℃(但不結冰)				
		35 ∼ 85%RH				
		淺灰色 (表色系 5Y7/1				


^{*} H5CN-X NM 型無法復歸電源。

■ 性能

	動作時間的偏差 部定課差 電廠影響						
			~ ±0.01%±0.05s(電源起動時*)**				
			\$\dagger*\dag				
	温度影響		・				
	בייני עושוי	•	100MΩ以上(利用 DC500VM)				
	絕緣事目		(在導電處端子及露出的非充電金屬之間、以及操作電源回路與控制輸出回路間)				
			AC 2,000V 50/60Hz 1min				
	可量壓		(在導電處端子及露出的非充電金屬之間、以及操 作電源回路與控制輸出回路間)				
	脈衝暈壓		6kV(在操作電源端子之間)				
	版1999	•	6Kv(在導電端子及露出的非充電金屬之間)				
	抗靜電		由雜訊模擬器產生方形波雜訊 AC:±2kV(在操作電源端子之間) DC:10E(在操作電源端子之間) ±500V(在輸入端子之間)、E為額定電壓				
			8kV(錯誤動作)				
	#=≠4	持々性	10 ~ 55Hz 單振幅 0.75mm				
	振動	裏動作	10 ∼ 55Hz 單振幅 0.5mm				
	衝擊	持々性	300m/s² {約30G}				
		裏動作	100m/s² {約 10G}				
	壽命	機械性	1000 萬次以上				
		電氣 性	10 萬次以上(AC250V 3A 電阻負載)				
	重量		約 200g				
	取 <mark>得規</mark> 格		詳情請查閱安全規格認定機種一覽表(2130~2155頁)				

- * H5CN-X □ NM 無法作電源復歸,因此不將其視為對象。
- **包括動作時間偏差、設定誤差、電壓影響及溫度影響在內的綜合 誤差。在綜合誤差中,電源的開始時間、內部回路、輸出回路及 輸出回路的動作時間均包括在內。

 $N = \{48n-2.5+(n-1)\times 3\}_{-0}^{+1}$



安裝孔加工尺寸

* H5CN-X □ NM 型為 P3GA-11 內部插座 * * H5CN-X □ NM 型為 100.2mm。

H₅CN





H3CN-02 CAD: 檔案 (與 P3G-11 型相組合) 0.7 9999 ÖÖÖÖ 13.5 72.5 -97.6

Y92F-30 型嵌入多裝轉接器(牙售)



註:訂購上述型號時,請以10個單位訂購。 上述價格為單位標準價。

用於 Y92F-30 型嵌入安 裝轉接器 P3GA-11 型內部連接插座 100.2

多裝孔1口尺寸


標準面板切面如下所示。

(以 DIN43700 為準)



2 台以上連續安裝時

(2台以上並列密接安裝時)




安裝面板的板厚以 1 ~ 5mm 為最適當。 連續安裝、並列及縱列時,請注意轉接 器 (Adaptor) 的方向。 未使用蓋子時 N = (48n-2.5)+1

使用硬質防護罩時 $N = \{48n-2.5+(n-1)\times 3\}_{-0}^{+1}$

Y92S-20 型備計電池 (牙售)






9999


(0000)


▲ 警告


本產 品使用 鋰電池。+ 一短路、九暈、分解及 10昼變形時書分靠近火 源。因恐會引起電池田











■ 連接插座

連接插頭時請使用 P2CF-08 型、P2CF-11 型、P3G-08 型及 P3GA-11 型等型號。

Н 5

Č Ν